

## **Глава 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ**

### **3.1. Указания к выполнению контрольных работ**

Контрольные задания по электротехнике предусматривают выполнение контрольных работ по рассмотренным выше темам: «Электрические измерения» и «Расчет цепей постоянного тока». В каждом задании решается по несколько задач. Номер варианта решаемой задачи определяется номером студента в списочном составе группы. При количестве студентов больше 20 человек, 21 номер решает первый вариант, 22 – второй и т.д.

Контрольная работа выполняется на формате А4 в компьютерном или рукописном варианте. Обложка контрольной работы оформляется согласно прилагаемому образцу (приложение 1, 2).

При оформлении задания необходимо соблюдать последовательность и рубрикацию этапов расчета. При выполнении расчетов дается формула в общем виде, подставленные в нее численные значения и конечный результат; при расчете характеристик все формулы приводятся в общем виде, а цифровые результаты представляются в таблицах. Все необходимые схемы, диаграммы, графики вычерчиваются карандашом с применением чертежных инструментов с соблюдением масштабов и ГОСТов. Если задание не зачтено, необходимые исправления выполняются на дополнительных страницах и представляются на повторную проверку вместе с первоначальным вариантом расчетов.

### **3.2. Контрольная работа №1 «Электрические измерения»**

Контрольная работа состоит из двух разделов:

3.2.1. Раздел №1. Расчет относительной погрешности измерения  $\gamma_{изм} = F(A_{изм})$  при изменении измеряемых  $A_{изм}$  от 0 до  $A_{ном}$  для амперметра, вольтметра или ваттметра. Построение графика относительной погрешности измерения  $\gamma_{изм} = F(A_{изм})$ . Вывод о выборе предела измерения прибора. Варианты задания приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Вариант №	Прибор	Предел измерения	Класс точности	Вариант №	Прибор	Предел измерения	Класс точности
1	A	10 А	0,5 %	11	V	450 В	0,5 %
2	V	150 В	0,5 %	12	W	750 Вт	0,5 %
3	W	300 Вт	0,5 %	13	A	10 А	1 %
4	A	5 А	1 %	14	V	150 В	1 %
5	V	30 В	1 %	15	W	300 Вт	1 %

Окончание таблицы 3.1

Вариант №	Прибор	Предел измерения	Класс точности	Вариант №	Прибор	Предел измерения	Класс точности
6	W	150 Вт	1 %	16	A	2 A	2%
7	A	1 A	2 %	17	V	15 V	0,5 %
8	V	75 V	2 %	18	W	30 Вт	2 %
9	W	100 Вт	2 %	19	A	0,5 A	1 %
10	A	2,5 A	0,5 %	20	V	100 V	0,5 %

3.2.2. Раздел №2. Решение четырех задач по темам:

1. Условные обозначения технических характеристик измерительных приборов;
2. Расчет показаний приборов;
3. Расчет погрешностей;
4. Расширение диапазона измерений.

Примеры решения задач по электрическим измерениям приведены в главе 1, п.1.7.

Номера задач, согласно вариантам, приведены в табл. 3.2. Условия задач приведены в таблице 3.3 [5].

Таблица 3.2

Вариант №	Задачи				Вариант №	Задачи			
	1	2	3	4		1	2	3	4
1	1	41	95	121	11	11	51	111	133
2	2	42	96	122	12	12	52	112	134
3	3	43	97	123	13	13	53	118	131
4	4	44	98	124	14	14	54	119	136
5	5	45	99	125	15	15	55	120	133
6	6	46	100	126	16	16	56	100	125
7	7	47	101	127	17	4	42	96	121
8	8	48	102	128	18	6	46	98	124
9	9	49	103	129	19	9	48	99	127
10	10	50	110	132	20	10	50	100	129

Таблица 3.3

№ п.п.	Задача
1	1. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его горизонтальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5) 
2	2. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его вертикальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5) 
3	3. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его вертикальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5) 
4	4. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его горизонтальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5) 
5	5. Указать обозначение прибора магнитоэлектрической системы. 1)  2)  3)  4)  5) 
6	6. Указать обозначение прибора электромагнитной системы. 1)  2)  3)  4)  5) 
7	7. Указать обозначение прибора электродинамической системы. 1)  2)  3)  4)  5) 
8	9. Какое условное обозначение указывает на исполнение прибора в зависимости от условий окружающей среды? 1)  2)  3)  4)  5) 

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
9	10. Какое условное обозначение указывает, что прибор предназначен для работы только в цепях постоянного тока? 1)  2)  3)  4)  5)
10	11. Какое обозначение указывает, что прибор предназначен для работы только в цепях переменного тока? 1)  2)  3)  4)  5)
11	12. Какое обозначение указывает, что прибор предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока? 1)  2)  3)  4)  5)
12	13. Какое обозначение указывает класс точности прибора? 1) A 2) B 3) 2,5 4)  5)
13	14. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5) B
14	15. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его горизонтальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5)
15	15. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его горизонтальное рабочее положение? 1)  2)  3)  4)  5)
16	16. Какое обозначение на шкале прибора указывает на его рабочее положение? 1) A 2)  3)  4) B 5)

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
17	<p>41. Амперметр с пределом измерения 10 А имеет на шкале 100 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении тока 2 А?</p> <p>Ввести ответ в делениях.</p>
18	<p>42. Амперметр с пределом измерения 5 А имеет на шкале 100 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении тока 3 А?</p> <p>Ввести ответ в делениях.</p>
19	<p>43. Амперметр с пределом измерения 0,5 А имеет на шкале 100 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении тока 0,1 А?</p> <p>Ввести ответ в делениях.</p>
20	<p>44. Амперметр с пределом измерения 10 А имеет на шкале 100 делений. Определить измеренный ток, если стрелка прибора отклонилась на 45 делений.</p> <p>Ввести ответ, округлив до десятых ампер.</p>
21	<p>45. Амперметр с пределом измерения 2,5 А имеет на шкале 100 делений. Определить измеренный ток, если стрелка прибора отклонилась на 40 делений.</p> <p>Ввести ответ в амперах.</p>
22	<p>46. Амперметр с пределом измерения 5 А имеет на шкале 100 делений. Определить измеренный ток, если стрелка прибора отклонилась на 80 делений.</p> <p>Ввести ответ в амперах.</p>
23	<p>47. Вольтметр с пределом измерения 600 В имеет на шкале 150 делений. Определить измеренное напряжение, если стрелка прибора отклонилась на 40 делений.</p> <p>Ввести ответ в вольтах.</p>
24	<p>48. Вольтметр с пределом измерения 600 В имеет на шкале 150 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении напряжения 100 В?</p> <p>Ввести ответ в делениях.</p>

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
25	<p>49. Вольтметр с пределом измерения 300 В имеет на шкале 150 делений. Определить измеренное напряжение, если стрелка прибора отклонилась на 70 делений. Ввести ответ в вольтах.</p>
26	<p>50. Вольтметр с пределом измерения 30 В имеет на шкале 150 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении напряжения 20 В? Ввести ответ в делениях.</p>
27	<p>51. Вольтметр с пределом измерения 30 В имеет на шкале 150 делений. Определить измеренное напряжение, если стрелка прибора отклонилась на 60 делений. Ввести ответ в вольтах.</p>
28	<p>52. Ваттметр с пределами измерения 5 А и 150 В имеет на шкале 150 делений. Какую мощность измерил прибор, если его стрелка отклонилась на 100 делений? Ввести ответ в ваттах.</p>
29	<p>53. Ваттметр с пределами измерения 5 А и 150 В имеет на шкале 150 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении мощности 300 Вт? Ввести ответ в делениях.</p>
30	<p>54. Ваттметр с пределами измерения 10 А и 300 В имеет на шкале 150 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении мощности 300 Вт? Ввести ответ в делениях.</p>
31	<p>55. Ваттметр с пределами измерения 10 А и 300 В имеет на шкале 150 делений. Какую мощность измерил прибор, если его стрелка отклонилась на 30 делений? Ввести ответ в ваттах.</p>
32	<p>56. Ваттметр с пределами измерения 10 А и 450 В имеет на шкале 150 делений. На сколько делений отклонится его стрелка при измерении мощности 450 Вт? Ввести ответ в делениях.</p>

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
33	97. Вычислить максимальную абсолютную погрешность $\Delta A_{\max}$ вольтметра класса точности 2,5 с пределом измерения 600 В. Ввести ответ, округлив до единиц вольт.
34	98. Вычислить максимальную абсолютную погрешность $\Delta A_{\max}$ амперметра класса точности 0,5 с пределом измерения 5 А. Ввести ответ, округлив до тысячных ампер.
35	99. Вычислить максимальную абсолютную погрешность $\Delta A_{\max}$ ваттметра класса точности 1,5 с пределами измерения 0,5 А и 300 В. Ввести ответ, округлив до сотых ватт.
36	100. Вычислить максимальную абсолютную погрешность $\Delta A_{\max}$ ваттметра класса точности 0,5 с пределами измерения 10 А и 600 В. Ввести ответ, округлив до десятков ватт.
37	101. При поверке амперметра с $I_{\text{пред}} = 2,5$ А класса точности 4 максимальная абсолютная погрешность составила 0,15 А. Сохранил ли прибор свой класс точности? 1. Да 2. Нет 3. Для ответа недостаточно данных
38	102. При поверке вольтметра с $U_{\text{пред}} = 300$ В класса точности 2,5 максимальная абсолютная погрешность составила 7,5 В. Сохранил ли прибор свой класс точности? 1. Да 2. Нет 3. Для ответа недостаточно данных
39	103. При поверке ваттметра класса точности 0,5 с $U_{\text{пред}} = 150$ В, $I_{\text{пред}} = 10$ А максимальная абсолютная погрешность составила 10 Вт. Сохранил ли прибор свой класс точности? 1. Да 2. Нет 3. Для ответа недостаточно данных

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
40	<p>104. У многопредельного прибора с заданным классом точности предел измерения увеличили в два раза. Как изменится при этом максимальная абсолютная погрешность?</p> <p>1. Останется неизменной      2. Уменьшится в 2 раза      3. Увеличится в 2 раза      4. Для ответа недостаточно данных</p>
41	<p>105. Зависит ли максимальная абсолютная погрешность прибора от предела измерения?</p> <p>1. Не зависит      2. Изменяется пропорционально пределу измерения      3. Изменяется обратно пропорционально пределу измерения</p>
42	<p>106. Классы точности вольтметров <math>\mathcal{V}_1</math> и <math>\mathcal{V}_2</math> одинаковы. Предел измерения первого прибора больше предела измерения второго. В каком соотношении находятся максимальные абсолютные погрешности приборов?</p> <p>1) <math>\Delta U_{\max 1} = \Delta U_{\max 2}</math>      2) <math>\Delta U_{\max 1} &gt; \Delta U_{\max 2}</math>      3) <math>\Delta U_{\max 1} &lt; \Delta U_{\max 2}</math></p>
43	<p>107. Максимальные абсолютные погрешности двух амперметров одинаковы, но предел измерения первого прибора больше предела измерения второго прибора. В каком соотношении находятся классы точности приборов?</p> <p>1) <math>\gamma_{\text{пр}1} &gt; \gamma_{\text{пр}2}</math> ;      2) <math>\gamma_{\text{пр}1} = \gamma_{\text{пр}2}</math> ;      3) <math>\gamma_{\text{пр}1} &lt; \gamma_{\text{пр}2}</math> ;</p>
44	<p>108. Указать правильное выражение для класса точности прибора.</p> <p>1) <math>\gamma_{\text{пр}} = \frac{\Delta A_{\max}}{A_{\text{пред}}} ;</math>      2) <math>\gamma_{\text{пр}} = \frac{\Delta A_{\max}}{A_{\text{пред}}} 100\% ;</math>      3) <math>\gamma_{\text{пр}} = \frac{\Delta A_{\max}}{A_{\text{изм}}} ;</math>      4) <math>\gamma_{\text{пр}} = \frac{\Delta A_{\max}}{A_{\text{изм}}} 100\% ;</math></p>

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
45	<p>109. Классы точности двух амперметров одинаковы, но предел измерения первого прибора больше предела измерения второго прибора. В каком соотношении находятся максимальные абсолютные погрешности приборов?</p> <p>1. <math>\Delta A_{\max 1} = \Delta A_{\max 2}</math>      2. <math>\Delta A_{\max 1} &lt; \Delta A_{\max 2}</math>      3. <math>\Delta A_{\max 1} &gt; \Delta A_{\max 2}</math></p>
46	<p>110. Амперметр класса точности 0,5 с пределом измерения 10 А имеет на шкале 100 делений. Определить относительную погрешность измерения, если стрелка прибора отклонилась на 40 делений. Ввести ответ, округлив до сотых процента.</p>
47	<p>111. Амперметр класса точности 2,5 с пределом измерения 5 А имеет на шкале 100 делений. Определить относительную погрешность измерения, если стрелка прибора отклонилась на 80 делений. Ввести ответ, округлив до тысячных процента.</p>
48	<p>112. Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 3 А измерил ток 0,2 А. Определить относительную погрешность измерения. Ввести ответ, округлив до десятых процента.</p>
49	<p>113. Как зависит максимальная абсолютная погрешность прибора <math>\Delta A_{\max}</math> от положения стрелки прибора?</p> <p>1) Больше в начале шкалы      2) Меньше в конце шкалы      3) Не зависит от положения стрелки прибора</p>
50	<p>114. От чего не зависит максимальная абсолютная погрешность прибора <math>\Delta A_{\max}</math>?</p> <p>1) От измеренной величины      2) От предела измерения      3) От класса точности</p>



Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
51	<p>115. Как зависит приведенная погрешность прибора <math>\gamma</math> от измеренной величины?</p> <p>1) Больше в начале шкалы      2) Не зависит      3) Меньше в конце шкалы</p>
52	<p>116. Для измерения мощности 1000 Вт можно ли использовать ваттметр с пределами измерения 5 А и 600 В?</p> <p>1) Можно      2) Нельзя      3) Для ответа недостаточно данных</p>
53	<p>117. Как зависит относительная погрешность измерения <math>\gamma</math> от положения стрелки прибора?</p> <p>1) Одинакова в любой точке шкалы      2) Больше в конце шкалы      3) Больше в начале шкалы</p>
54	<p>118. Определить класс точности ваттметра, если при <math>U_{\text{пред}} = 300</math> В, <math>I_{\text{пред}} = 5</math> А максимальная абсолютная погрешность составляет 60 Вт.      Ввести ответ в процентах</p>
55	<p>119. Определить класс точности ваттметра, если при <math>U_{\text{пред}} = 600</math> В, <math>I_{\text{пред}} = 0,5</math> А максимальная абсолютная погрешность составляет 4,5 Вт.      Ввести ответ, округлив до десятых процента</p>
56	<p>120. Определить класс точности вольтметра, если при <math>U_{\text{пред}} = 300</math> В максимальная абсолютная погрешность составляет 7,5 В.      Ввести ответ, округлив до десятых процента</p>
57	<p>121. Вольтметр с пределом измерения 100 В имеет сопротивление <math>R_V = 10</math> кОм. Для измерения напряжения 500 В последовательно с вольтметром включают добавочный резистор <math>R_{\text{доб}}</math>. Вычислить величину его сопротивления.      Ввести его величину, округлив до десятков кОм.</p>


Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
58	<p>122. Вольтметр с пределом измерения 150 В и сопротивлением <math>R_V = 10 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 30 \text{ кОм}</math>. Определить цену деления вольтметра, если его шкала имеет 100 делений.          Ввести ответ, округлив до единиц вольт.</p>
59	<p>123. Вольтметр с сопротивлением <math>R_V = 10 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 20 \text{ кОм}</math>. Во сколько раз увеличится цена деления прибора?          Ввести ответ.</p>
60	<p>124. Вольтметр с пределом измерения 300 В и сопротивлением <math>R_V = 10 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 40 \text{ кОм}</math>. Определить измеренное напряжение, если шкала прибора имеет 150 делений, а стрелка прибора отклонилась на 60 делений.          Ввести ответ в вольтах.</p>
61	<p>125. Вольтметр с пределом измерения 100 В и сопротивлением <math>R_V = 20 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 60 \text{ кОм}</math>. Определить измеренное напряжение, если шкала прибора имеет 150 делений, а стрелка прибора отклонилась на 120 делений.          Ввести ответ в вольтах.</p>
62	<p>126. Вольтметр с пределом измерения 150 В имеет сопротивление <math>R_V = 20 \text{ кОм}</math>. Для измерения напряжения 600 В последовательно с вольтметром включают добавочный резистор <math>R_{\text{доб}}</math>. Определить величину его сопротивления.          Ввести ответ в килоомах.</p>
63	<p>127. Вольтметр с пределом измерения 150 В и сопротивлением <math>R_V = 20 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 40 \text{ кОм}</math>. Определить цену деления вольтметра, если его шкала имеет 100 делений.          Ввести ответ, округлив до десятых вольт.</p>

Продолжение таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
64	<p>128. Вольтметр с сопротивлением <math>R_V = 10 \text{ кОм}</math> включен последовательно с добавочным резистором <math>R_{\text{доб}} = 30 \text{ кОм}</math>. Во сколько раз увеличится цена деления прибора?</p> <p>Ввести ответ.</p>
65	<p>129. Вольтметр с пределом измерения 300 В имеет сопротивление <math>R_V = 10 \text{ кОм}</math>. Для измерения напряжения 450 В последовательно с вольтметром включают добавочный резистор <math>R_{\text{доб}}</math>. Вычислить величину его сопротивления.</p> <p>Ввести ответ в килоомах.</p>
66	<p>130. Вольтметр включен последовательно с добавочным резистором.</p>  <p>Указать формулу, определяющую расширение предела измерения прибора.</p> $1) I_V = \frac{U_V}{R_V}; \quad 2) I_V = \frac{U}{R_V + R_{\text{доб}}};$ $3) \frac{U}{U_V} = \left(1 + \frac{R_{\text{доб}}}{R_V}\right); \quad 4) U = U_V + I_V R_{\text{доб}};$
67	<p>131. К амперметру подключен шунт.</p>  <p>Указать формулу, определяющую расширение предела измерения прибора.</p> $1) I_A R_A = I_{\text{ш}} R_{\text{ш}}; \quad 2) I = I_A + I_{\text{ш}};$ $3) U_A = I_A R_A; \quad 4) \frac{I}{I_A} = \left(1 + \frac{R_A}{R_{\text{ш}}}\right);$

Окончание таблицы 3.3

№ п.п.	Задача
68	<p>132. Предел измерения амперметра <math>I_{\text{пред}} = 1 \text{ A}</math>, его сопротивление <math>R_A = 0,1 \text{ Ом}</math>. Определить сопротивление шунта, чтобы амперметром можно было измерить ток 5 А.</p> <p>Ввести ответ, округлив до тысячных Ом.</p>
69	<p>133. Предел измерения амперметра <math>I_{\text{пред}} = 5 \text{ A}</math>, его сопротивление <math>R_A = 0,1 \text{ Ом}</math>. Определить сопротивление шунта, чтобы амперметром можно было измерить ток 10 А.</p> <p>Ввести ответ, округлив до десятых Ом.</p>
70	<p>134. Предел измерения амперметра <math>I_{\text{пред}} = 5 \text{ A}</math>, число делений шкалы 100, сопротивление амперметра <math>R_A = 0,1 \text{ Ом}</math>. Определить цену деления амперметра, если к нему подключен шунт сопротивлением <math>R_w = 0,02 \text{ Ом}</math>.</p> <p>Ввести ответ, округлив до десятых ампера.</p>
71	<p>136. Предел измерения амперметра <math>I_{\text{пред}} = 3 \text{ A}</math>, число делений шкалы 100, сопротивление амперметра <math>R_A = 0,1 \text{ Ом}</math>, сопротивление шунта <math>R_w = 0,1 \text{ Ом}</math>.</p>  <p>Определить показание прибора, если стрелка отклонилась на 60 делений.</p> <p>Ввести ответ, округлив до десятых ампер.</p>

### 3.3. Контрольная работа №2 «Расчет цепей постоянного тока»

#### 3.3.1. Контрольная задача №1.

Рассчитать электрическую цепь постоянного тока с двумя источниками питания. В схемах на рис. 3.1а (для нечетных вариантов), рис. 3.1б (для четных вариантов) задано:

$$R_1 = 2,0 \text{ Ом}, R_2 = 3,0 \text{ Ом}, R_5 = 2,0 \text{ Ом}, I_3 = 1,5 \text{ А.}$$

Остальные исходные данные по вариантам приведены в табл. 3.14.

На схемах показаны принятые положительные направления токов в ветвях.

Рассчитать электрическую цепь, используя законы Ома и Кирхгофа.

На расчетных схемах обозначить все токи, напряжение U, ЭДС Е и напряжение  $U_v$ , измеряемое вольтметром V и все узлы.