

**Ф Г О У В П О**

Костромская Государственная Сельскохозяйственная Академия

**Кафедра: «Детали машин»**

**Методическое пособие по курсу:  
«МЕХАНИКА»**

для студентов заочной формы обучения, по специальности:  
электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

**Раздел: СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ**

**Тема: СЛОЖНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.  
РАСЧЕТ ВАЛА ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ИЗГИБА И  
КРУЧЕНИЯ ПО ГИПОТЕЗАМ ПРОЧНОСТИ  
и задания для контрольных работ**

Составил: доцент, к.т.н. Комаров Н.В.

Кострома  
2004

Для решения четвертого задания необходимо усвоить тему : "Гипотезы прочности и их применение", т.к. в задачах рассматриваются совместные действия изгиба и кручения и расчет производится с применением гипотез прочности .

Условие прочности в этом случае имеет вид  $\sigma_{\text{ЭК В}} = \frac{M_{\text{ЭК В}}}{W_z} \leq [\sigma]$ , где  $M_{\text{ЭК В}}$  - так называемый эквивалентный момент.

По гипотезе наибольших касательных напряжений (III - гипотеза прочности)


$$M_{\text{ЭК В III}} = \sqrt{M_i^2 + T_k^2}$$

По гипотезе потенциальной энергии формоизменения (V - гипотезе прочности)

$$M_{\text{ЭК В V}} = \sqrt{M_i^2 + 0.75 \cdot T_k^2}$$

В обеих формулах  $T$  - наибольший крутящий момент в поперечном сечении вала  $M_i$  - наибольший суммарный изгибающий момент , его числовое значение равно геометрической сумме изгибающих моментов , возникающих в данном сечении от вертикально и горизонтально действующих внешних сил , т.е.

$$M_i = \sqrt{M_z^2 + M_y^2} \text{ или } M_i^2 = M_z^2 + M_y^2$$



#### Последовательность решения задачи :

1. Привести на вал нагрузки к его оси , освободить вал от опор , заменив их действия реакциями в вертикальных и горизонтальных плоскостях
2. По заданной мощности  $P$  и угловой скорости  $\omega$  определить врачающие моменты действующие на вал .
3. Вычислить нагрузки  $F_t, F_{rl}, F_2, F_{r2}$  приложенные к валу .
4. Составить уравнения равновесия всех сил , действующих на вал . отдельно в вертикальной плоскости и отдельно в горизонтальной плоскости и определить реакции опор в обеих плоскостях .
5. Построить эпюру крутящих моментов
6. Построить эпюру изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях (эпюры  $M_z$  и  $M_y$ ) .

7. Определить наибольшее значение эквивалентного момента :

$$M_{\text{эк в III}} = \sqrt{M_z^2 + M_y^2 + T^2} \text{ и } M_{\text{эк в V}} = \sqrt{M_z^2 + M_y^2 + 0.75 \cdot T^2}$$

8. Приняв  $\sigma_{\text{эк в}} = [\sigma]$  определить требуемый осевой момент сопротивления

$$W_z = \frac{M_{\text{эк в}}}{[\sigma]}$$

9. Учитывая, что для бруса сплошного круглого сечения

$W_z = \frac{\pi \cdot d^3}{32} \approx 0.1 \cdot d^3$  определям диаметр его  $d$  по следующей формуле :

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{\text{эк в}}}{\pi \cdot [\sigma]}} \approx \sqrt[3]{\frac{M_{\text{эк в}}}{0.1 \cdot [\sigma]}}$$

**Пример:** Для стального вала постоянного поперечного сечения с двумя зубчатыми колесами, передающими мощность  $P = 15 \text{ кВт}$  при угловой скорости  $\omega = 30 \text{ рад/с}$ , определить диаметр вала по двум вариантам :

а) Используя, III - гипотезу прочности

б) Используя, V - гипотезу прочности

Принять  $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$   $F_{z1} = 0.4F_1$ ,  $F_{z2} = 0.4F_2$

1. Составляем расчетную схему вала:  $T_1 = T_2$ , где  $T_1$  и  $T_2$  - скручивающие пары, которые добавляются при параллельном переносе сил  $F_1$  и  $F_2$  на ось вала.

2. Определяем врачающий момент действующий на вал :

$$T_1 = T_2 = \frac{P}{\omega} = 0,5 \cdot 10^3 \text{ Нм} = 0,5 \text{ кНм}$$

3. Вычисляем нагрузку приложенную к валу :

$$F_1 = \frac{2 \cdot T_1}{d_1} = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 10^3}{0,1} = 10^4 \text{ Н} = 10 \text{ кН}$$

$$F_2 = \frac{2 \cdot T_2}{d_2} = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 10^3}{0,25} = 4 \cdot 10^3 \text{ Н} = 4 \text{ кН.}$$

$$F_{r1} = 0,4 \cdot 10^3 = 4 \text{ кН} \quad F_{r2} = 0,4 \cdot 4 = 1,6 \text{ кН}$$

4. Определяем реакции опор в вертикальной плоскости YOX(рис 6)

$$\sum M_A = -F_{r1} \cdot AC - F_{r2} \cdot AD + R_{By} \cdot AB = 0$$

$$R_{By} = \frac{F_{r1} \cdot AC + F_{r2} \cdot AD}{AB} = \frac{4 \cdot 0,05 + 1,6 \cdot 0,25}{0,3} = 2 \text{ кН}$$

$$\sum M_B = -R_{Ay} \cdot AB + F_{r1} \cdot BC + F_{r2} \cdot DB = 0$$

$$R_{Ay} = \frac{F_{r1} \cdot BC + F_{r2} \cdot DB}{AB} = \frac{4 \cdot 0,25 + 1,6 \cdot 0,05}{0,3} = 3,6 \text{ кН}$$

Проверка:

$$\sum Y = R_{Ay} - F_{r1} - F_{r2} + R_{By} = 2 - 4 - 1,6 + 3,6 = 0$$

$\sum Y = 0$ , следовательно  $R_{Ay}$  и  $R_{By}$  найдены правильно.

Определим реакции опор в горизонтальной плоскости XQZ (рис 6)

$$\sum M_A = F_1 \cdot AC - F_2 \cdot AD - R_{Bz} \cdot AB = 0$$

$$R_{Bz} = \frac{F_1 \cdot AC - F_2 \cdot AD}{AB} = \frac{10 \cdot 0.05 - 4 \cdot 0.25}{0.3} = -1.66 \text{ кН}$$

Знак минус указывает, что истинное направление реакции  $R_{Bz}$  противоположно выбраному (см. рис. 6)

$$\sum M_B = R_{Az} \cdot AB - F_1 \cdot CB + F_2 \cdot DB = 0$$


$$R_{Az} = \frac{F_1 \cdot CB - F_2 \cdot DB}{AB} = \frac{10 \cdot 0.25 - 4 \cdot 0.05}{0.3} = 7.66 \text{ кН}$$

Проверка:

$$\sum Z = R_{Az} - F_1 + F_2 - R_{Bz} = 7.66 - 10 + 4 - 1.66 = 0$$

$\sum Z = 0$ , следовательно реакции  $R_{Az}$  и  $R_{Bz}$  найдены верно.

5. Строим эпюру крутящих моментов  $T$  (рис 8).



6. Определяем ординаты и строим эпюры изгибающих моментов  $M_z$  в вертикальной плоскости (рис  $2$  и  $3$ ). и  $M_y$  - в горизонтальной плоскости  
 $M_{Cz} = R_{Ay} \cdot AC = 3,6 \cdot 0,05 = 0,18 \text{ к Нм}$

$$M_{Dz} = R_{Ay} \cdot AD - F_{rl} \cdot CD = 3,6 \cdot 0,25 - 4 \cdot 0,2 = 0,1 \text{ к Нм}$$

$$M_{Cy} = R_{Az} \cdot AC = 7,66 \cdot 0,05 = 0,383 \text{ к Нм}$$

$$M_{Dy} = R_{Az} \cdot AD - F_l \cdot CD = 7,66 \cdot 0,25 - 10 \cdot 0,2 = -0,085 \text{ к Нм}$$

7. Вычисляем наибольшее значение эквивалентного момента по заданным вариантам. Так как в данном примере значение суммарного изгибающего момента в сечении С больше, чем в сечении D, то сечение C является опасным. Определяем наибольший суммарный изгибающий момент в сечении C.

$$M_{и\_C} = \sqrt{M_{Cz}^2 + M_{Cy}^2} = \sqrt{0,18^2 + 0,383^2} = 0,423 \text{ к Нм}$$

$$\left( M_{и\_D} = \sqrt{M_{Dz}^2 + M_{Dy}^2} = \sqrt{0,1^2 + 0,085^2} = 0,13 \text{ к Нм} \right).$$

Эквивалентный момент в сечении C по III и V гипотезе прочности

$$M_{эк\_III} = \sqrt{M_z^2 + M_y^2 + T^2} = \sqrt{0,18^2 + 0,383^2 + 0,5^2} = \sqrt{0,429} = 0,655 \text{ к Нм}$$

$$M_{эк\_V} = \sqrt{M_z^2 + M_y^2 + 0,75 \cdot T^2} = \sqrt{0,18^2 + 0,383^2 + 0,75 \cdot 0,5^2} = 0,605 \text{ к Нм}$$

8. Определяем требуемые размеры вала по вариантам III и V гипотез прочности.

$$d_{III} = \sqrt[3]{\frac{M_{эк\_III}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{0,655 \cdot 10^3}{0,1 \cdot 160 \cdot 10^6}} = 3,45 \cdot 10^{-2} (\text{м}) = 34,5 (\text{мм})$$

$$d_V = \sqrt[3]{\frac{M_{эк\_V}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{0,605 \cdot 10^3}{0,1 \cdot 160 \cdot 10^6}} = 3,36 \cdot 10^{-2} (\text{м}) = 33,6 (\text{мм})$$

Принимаем диаметр вала согласно стандартного ряда значений  $d=34 \text{ мм}$ .

Из условия прочности рассчитать необходимый диаметр вала постоянного поперечного сечения , с двумя зубчатыми колёсами , передающего мощность Р , при заданной угловой скорости .

Принять  $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$  ,  $F_{r1}=0.4F_1 ; F_{r2}=0.4F_2$  (Все размеры указаны на рисунках).

№ Задачи	Вариант	Р,кВт	$\omega$ ,рад/с	№ Задачи	Вариант	Р,кВт	$\omega$ ,рад/с
0	0	6	22	1	0	3	25
	1	8	36		1	8	48
	2	10	40		2	10	50
	3	9	30		3	12	40
	4	3	45		4	22	24
	5	20	50		5	20	60
	6	12	68		6	20	22
	7	5	20		7	9	36
	8	3	50		8	8	42
	9	12	48		9	15	35
2	0	10	30	3	0	5	40
	1	20	80		1	6	36
	2	15	45		2	7	35
	3	12	38		3	12	24
	4	14	18		4	15	15
	5	8	42		5	12	32
	6	10	45		6	9	42
	7	18	22		7	10	45
	8	25	40		8	7	21
	9	5	42		9	20	36
4	0	5	18	5	0	20	45
	1	10	18		1	19	38
	2	12	30		2	21	15
	3	24	30		3	18	26
	4	6	24		4	15	18
	5	12	52		5	16	50
	6	3	15		6	8	30
	7	15	45		7	7	20
	8	19	50		8	10	24
	9	20	25		9	13	48
6	0	4	35	7	0	16	40
	1	20	15		1	30	50
	2	18	20		2	28	42
	3	16	18		3	20	38
	4	30	24		4	15	20
	5	25	30		5	18	30
	6	22	28		6	22	35
	7	15	18		7	27	28
	8	8	42		8	24	20
	9	10	12		9	4	

№ Задачи	Вариант 8	P,кВт	ω,рад/с	№ Задачи	Вариант 9	P,кВт	ω,рад/с
0	12	38		0	40	70	
1	15	42		1	30	50	
2	10	32		2	32	38	
3	20	50		3	25	42	
4	23	18		4	12	32	
5	14	24		5	28	34	
6	16	20		6	20	35	
7	24	15		7	10	20	
8	26	25		8	14	30	
9	6	48		9	35	40	

